| Datum | km | Ausgeführte Arbeiten | | Kosten | Produktbezogener Werkstattaufenthalt | Gewaltschaden/ Andere Aufwendungen | Ausfallzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Iveco Stralis Hi-Way (TE-ST 779)** | | | | | | | |
| 07.03.2014 | 10.380 | Kraftstoffverbrauch zu hoch, Motor neu eingestellt, Schrauben Hinterachse (Rückruf durch Iveco), Fehlermeldung keine Batterieladung prüfen | | Garantie | x | | 2h |
| 05.04.2014 | 21.276 | Standheizung ohne Funktion > konnte nicht erledigt werden, da keine Teile verfügbar, Niveauregulierung MW prüfen | | Garantie | x | | 2h |
| 28.04.2014 | 29.650 | Felge gerissen | | 395,00 € | | x | |
| 06.05.2014 | 32.470 | Standheizung getauscht | | Garantie | x | | 3h |
| 21.11.2014 | 110.310 | Rückruf Kontrolle Dosiermodul und Anschluss Abgastemperatursensor (ansonsten evtl. Schaden am Katalysator); Rückruf Austausch Kühlspule mit optimiertem Design | | Garantie | x | | 2h |
| 13.02.2015 | 136.120 | Lichtscheibe für Rückleuchte erneuert, Kotflügel an der Nachlaufachse erneuern | | 289,21 € | | x | |
| 13.03.2015 | 146.200 | AU und HU durchgeführt | | Kalkulation | x | | |
| | | Wartungsdienst M1 durchgeführt, Kontrolle Pollenschutzfilter, Ventilspiel eingestellt | | 1.085,87 € | x | | |
| | | Lichtscheibe Schlussleuchte erneuert | | 50,13 € | | x | |
| 22.05.2015 | 174.367 | Absperrhahn zwischen den Tanks montiert | | 355,67 € | | x | |
| | | Fehlende Scheinwerferblende rechts montiert | | 83,48 € | | x | |
| | | Begrenzungsleuchte erneuert | | 28,56 € | | x | |
| | | rechts Fahrerhausauftritt erneuert, incl. Lackierung | | 486,98 € | | x | |
| 05.09.2015 | 216.558 | Fahrerhauseinstieg rechts erneuert, incl. Lackierung des Ersatzteiles | | 529,35 € | | x | |
| 29.09.2015 | 226.029 | Radwechsel alle Achsen | | 2.120,20 € | | x | |
| 04.12.2015 | 251.662 | Fahrerhauseinstieg rechts erneuert incl. Lackierung des Ersatzteiles, Beleuchtungsanlage geprüft und teils instandgesetzt | | 693,71 € | | x | |
| 13.01.2016 | 261.502 | Batterien geprüft und erneuert | | 808,07 € | x | | |
| 26.01.2016 | 266.714 | Kabelsatz Hauptkabelbaum und Lichtanlage instandgesetzt, Nachlaufachse beide Schmutzfänger erneuert | | 444,25 € | | x | |
| | | Update EDC Steuergerät | | 0,00 € | x | | |
| 20.02.2016 | 276.797 | HU durchgeführt | | Kalkulation | x | | |
| 20.02.2016 | 276.797 | Fahrtenschreiberprüfung und AU durchgeführt | | Kalkulation | x | | |
| 20.02.2016 | 276.797 | Hydraulikkupplung erneuert, Steuerblock Hydraulik instandgesetzt, Verschraubung vom Verteilerblock erneuert, Hydrauliköl aufgefüllt | | 206,89 € | | x | |
| 01.04.2016 | 294.001 | Wartungsdienst M2 durchgeführt, diverse Verschleißteile erneuert, Ölwechsel durchgeführt, | | 1.633,55 € | x | | |
| | | Sitzbezug aus Zubehör für Fahrersitz erneuert | | 141,08 € | | x | |
| | | Schlussleuchte und weitere Leuchten ersetzt, dazu Leuchtmittel erneuert | | 277,11 € | | x | |
| 25.05.2016 | 315.238 | Lichtmaschine defekt > Austausch; dazu Keilriemen für Lima und Wasserpumpe erneuert | | 740,97 € | x | | 3h |
| 20.07.2016 | 337.633 | Fehlerspeicher ausgelesen | | 68,60 € | x | | |
| 23.07.2016 | 338.924 | Druckluftleitung 2.Achse links instandgesetzt, RU-Leuchte Fahrerhaus instandgesetzt | | 86,42 € | | x | |
| 23.07.2016 | 338.924 | SP durchgeführt | | nicht berücksichtigt* | x | | |
| | | | **SUMMEN** | **4.268,46 €** | | | **1d 3h** |

**Anmerkungen:**

**Berücksichtigt werden nur Leistungen bis 320.000 km. Weitere Leistungen kommen in der Sonderbetrachtung zum Tragen.**

**AU+HU werden separat in der Kalkulation für alle Fahrzeuge mit denselben Kosten eingerechnet. SP im Sinne der Vergleichbarkeit bleibt aus der Betrachtung heraus.**

**Werkstattzeiten, die außerhalb der Einsatzzeiten von Fehrenkötter liegen, werden kalkulatorisch nicht berücksichtig.**