

# Wartungs- und Servicearbeiten

km-Stand	Defekt	Art der Arbeit	Kosten netto
11.053 km	Reifen vorne rechts erneuern	Reifen 215/65 R 16 Bridgestone (114,53 Euro inkl 10 % Rabatt), Montage (14,87 Euro), RDKS-Sensor mit Ventil erneuern (35,85 Euro), Auswuchtgewicht (1,30 Euro), Satz Ventil (8,37 Euro inkl. 10 % Rabatt)	174,92 Euro
11.053 Km	Fahrzeug zieht nach links	Achseinstellung prüfen (107,55 Euro), Spur einstellen (23,90 Euro), Vorderachse prüfen (59,75 Euro), Räder untereinander wechseln (30 Euro), vermessen Euromaster (45 Euro)	266,20 Euro
12.457 km	Reifen hinten links erneuern	Montage neuer Reifen 215/65 R 16 Bridgestone (114,53 Euro inkl. 10 % Rabatt) mit neuen Radmuttern (6,90 Euro + 14,87 Euro), ein Auswuchtgewicht (1,30 Euro), ein Satz Ventil (8,37 Euro inkl. 10 % Rabatt)	145,97 Euro
22.888 km	laute Motorgeräusche	Diagnose (35,85 Euro), PCM-Modul reprogrammiert, BCMII (23,90 Euro) und IPC neu programmiert (35,85 Euro), Fehlercodes auslesen und löschen	95,60 Euro
26.131 km	RDKS defekt	Diagnose (35,85 Euro), Fehlercodes auslesen und löschen (11,95 Euro), Programmieren nach Batterie abklemmen (11,95 Euro), Diagnosefahrt (59,75 Euro), Mess- und Prüfarbeiten (59,75 Euro)	179,25 Euro

Alle Angaben netto